

FIG. 1

FIG. 2A

IMAGE CH No. 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4 1 2

FIG. 2B

FRAME No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FIG. 2C

BUFFER MEMORY 13a 1 B0 3 B1 5 I 7 B2 9 B3 11 P0 13 B4 1 I

FIG. 2D

BUFFER MEMORY 13b 2 B0 4 B0 6 B0 8 B1 10 B1 12 B1 14 B1

FIG. 2E

BUFFER MEMORY 13c 3 B0 5 B0 7 B0 9 B0 11 B0 13 B0 15 B0

FIG. 2F

BUFFER MEMORY 13d 4 B0 6 B0 8 B0 10 B0 12 B0 14 B0 16 B0

FIG. 4A

IMAGE CH No. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2

FIG. 4B

FRAME No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

FIG. 4C

BUFFER MEMORY 33a 1 5 9 61 67

FIG. 4D

BUFFER MEMORY 33b 2 6 62 64 66 68 70 72

FIG. 4E

BUFFER MEMORY 33c 3 7 63 69

FIG. 4F

BUFFER MEMORY 33d 4 8 60 65 71

FIG. 4G

WARNING SIGNAL FROM 38b 1




FIG. 3